



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПРОКУРАТУРА  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

пр. Среднеохтинский, д. 52/11, лит. А,  
Санкт-Петербург, Россия, 195027

Директору СПб ГБПОУ «Академия  
транспортных технологий»

Корабельникову С.К.

ул. Салова, д.63,  
Санкт-Петербург, 192102

31. 03.2023 № 03-05-2023/МО

*Менделеев И.А.*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
требований федерального  
законодательства

Прокуратурой района с привлечением сотрудников Управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и ОВО по Красногвардейскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности и пожарной безопасности СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» (далее – корпус № 3) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 37, к. 3.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», целями государственной политики в интересах детей, наряду с иным, является содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, а также защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму основывается на принципах системности и комплексного использования мер противодействия терроризму, а также приоритета мер предупреждения терроризма. Аналогичные положения закреплены в п. 11 и п.13 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Концепция).

В соответствии со ст. 3 названного Федерального закона антитеррористическая защищенность объекта (территории) представляет собой состояние защищенности здания, территории, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Пунктом 15 Концепции установлено, что одной из задач предупреждения терроризма является определение прав, обязанностей и

СПб ГБПОУ «Академия  
транспортных технологий»  
ВХОДЯЩИЙ № 971  
от «10» апреля 2023г.

Прокуратура Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга  
№ 03-05-2023/Прдп87-23-20400008

ответственности хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования).

Пунктом 47 Требований предусмотрено, что паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 2 экземплярах (1-й экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) хранится на объекте (территории), 2-й экземпляр направляется в орган (организацию), являющийся правообладателем объекта (территории). Копия (по согласованию с территориальным органом безопасности - бумажная или электронная) паспорта безопасности объекта (территории) с сопроводительным письмом направляется в территориальный орган безопасности по месту нахождения объекта (территории).

Вместе с тем проверкой установлено, что 1-й экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) не хранится на объекте.

В соответствии с п. 17 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, в том числе направленных на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения. Однако, на момент проверки, несмотря на исправное состояние, один из трех стационарных металлоискателей был выключен.

В силу пп. «б», «з» п. 20, пп. «а», «б» п. 23, пп. «ж» п. 24 и пп. «б» п. 25 Требований пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается в том числе посредством своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима и организацией взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Охрана объектов (территорий) должна обеспечиваться сотрудниками частных охранных организаций, либо подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований в корпусе № 3 пропускной режим фактически осуществляется вахтером. Не организован санкционированный допуск на объект (территорию) автотранспортных средств. Периодический обход и осмотр объекта, его территории, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений не осуществляется, так как на момент проверки сотрудник охранного предприятия ООО «ОО «Аво-М» Гарбузов А.О. заявил, что соответствующий журнал не ведется, отсутствует.

В соответствии с пп. «и» п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта обязательно исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории). Вместе с тем, во время проверки калитка главного входа на территорию корпуса № 3, равно как автоматические распашные выездные ворота, находятся в открытом состоянии.

Кроме того, в нарушение пп. «а», «в» п. 25 Требований на 1-этаже корпуса № 3 не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Внутренняя система видеонаблюдения помещений корпуса, за исключением одной камеры в холле 1 этажа, отсутствует.

При изучении истребованного прокуратурой района паспорта безопасности корпуса № 3 (3 категории), утвержденного 07.10.2019 директором СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» и согласованного 13.12.2019 комиссией по обследованию и категорированию, установлено, что ответственным лицом сведения указанные в пп. 5 п. 1 раздела VI не актуализированы. Так, в настоящее время корпус № 3 является территорией оперативного обсаживания 52 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 28, корп. 2.

Согласно пп. «е» п. 12 Требований комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом. Проверкой установлено, что на момент подписания акта обследования комиссией определено вывести систему тревожной сигнализации на ПЦО ОВО по Красногвардейскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» согласно пп. «а» п. 25 Требований, однако данное мероприятие по настоящее время учреждением не исполнено. Срок устранения истек 13.12.2021.

Также в ходе проверки указанного объекта выявлены нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Так, в нарушении п. 11, п. 12, п. 14 и п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) в корпусе № 3 не размещены знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категории и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (помещения мастерских на 1 этаже, помещение складского назначения около спортивного зала на 2 этаже). Приспособления для самозакрывания дверей лестничных клеток на 1,2,3 этажах находятся в неисправном состоянии (разомкнуты). Двери лестничных клеток на 2 этаже около спортивного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Запоры на дверях эвакуационных выходов 1, 2, 3 этажей из поэтажных коридоров, лестничных клеток, вестибюлей, зальных помещений не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с пп. «б» п. 17, п. 30 и п. 54 Правил руководитель организации организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, а также организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Руководитель обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Однако в корпусе № 3 отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности. У дежурного персонала проверяемого объекта отсутствуют электрические ручные фонари, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Кроме того, в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 53-54, ст. 56, ч. 3 ст. 83, ст. 85, ст. 89 и ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.2.22, п. 4.3.6, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 5.1.2, п.п. «в» п. 7.2 СП

4.13130.2013; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020; п. 4.4, п. 5.3 СП 3.13130.2009) отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Дверь второго эвакуационного выхода из помещения обеденного зала столовой на 1 этаже открывается не по направлению выхода из здания. Лестницы на эвакуационных путях имеют ступени с различной высотой. Помещения складского назначения не отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов в них. Помещения 11-19, 11-03 на 1 этаже не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией. Коридоры на 1 этаже длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции. Световые оповещатели «Выход» в коридоре на 2 этаже установлены не над эвакуационными выходами. Настенные речевые оповещатели в помещении обеденного зала на 1 этаже установлены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.

Данные обстоятельства существенно снижают уровень антитеррористической защищенности объекта и в случае совершения на территории организации преступления террористической направленности могут повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц среди воспитанников и воспитателей, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба, что противоречит основным принципам противодействия терроризму, а также федеральному закону об образовании.

Причинами выявленных нарушений является игнорирование должностными лицами организации, ответственными за антитеррористическую защищенность объектов, требований федерального законодательства о противодействии терроризму, а также требований федерального законодательства об образовании и пожарной безопасности.

Условием, способствующим возникновению нарушений, является ослабление контроля с Вашей стороны за действиями подчиненных сотрудников.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района (дату и время рассмотрения согласовать заблаговременно).

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства и пресечению подобных нарушений впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района  
советник юстиции

И.С. Калугин