


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«17» февраля 2023 г.
учётный № мероприятия 78230061000203603915

Ссылка на карточку мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Фрунзенскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48
E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 42-1-39/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных технологий» (СПб ГБПОУ "АТТ"),
ИНН 7816058657.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении плановой выездной проверки
(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия) (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
от 31.01.2023 № 42-1-39 в период с 06.02.2023 по 17.02.2023 Максименко Надеждой Александровной – старшим инспектором отдела надзорной и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания общеобразовательной организации, расположенного по адресу:
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63, лит. А

(указываются реквизиты Решения, период проведённого контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
Заместитель директора по АХЧ СПб ГБПОУ "АТТ" Нечаев Илья Александрович
(доверенность № б/н от 31.01.2023).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

		которого (-ых) нарушены		
1.	При включении систем пожарной сигнализации не происходит автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.83, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.24 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
2.	В здании академии на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями (учебный корпус).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2023	
3.	Эксплуатация систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) в здании академии осуществляется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без проведения ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования входящего в состав СПС и СОУЭ.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
4.	Система пожарной сигнализации в здании академии находится в технически не исправном состоянии. (согласно дефектной ведомости ООО «СпецСтрой» разделы №1-10,13,32,51-54,60,74,76,77,84,93,95,101,106,110, 133-135,117-120,123,129,139,141,147,179-188,230-246.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
5.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 1-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.	01.10.2023	

	помещениях. (1-ый этаж помещения кабинетов).	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"		
6.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 2-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (2-ой этаж помещения кабинетов).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
7.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 3-ем этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (3-ий этаж помещения кабинетов).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
8.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 4-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (4-ый этаж помещения кабинетов).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
9.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 5-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (5-ый этаж помещения кабинетов).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией	01.10.2023	

		людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"		
10.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 5-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (библиотека 5-ый этаж).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
11.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке стен и пола читального зала 5-го этажа здания академии. (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы подтверждающие показатели пожарной опасности для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2) (деревянная обшивка стен, паркет, ковралин).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
12.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке пола книгохранилища 5-го этажа здания академии. (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы подтверждающие показатели пожарной опасности для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
13.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая	п. 25 Правил противопожарного	01.10.2023	

	показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке стен в коридоре 1-го этажа здания академии (где актовый зал). (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на отделочные декоративно-материалы подтверждающие показатели пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).	режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.		
14.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (лестничные клетки здания академии).	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
15.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подвал здания академии).	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
16.	Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (подвал здания академии).	п. 35 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
17.	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (учебное СТО 1-ый этаж).	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
18.	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (ПК № 27 1-ый этаж).	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
19.	В наружной стене лестничных клеток не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.10.2023	

	устройств (отсутствуют ручки для открывания) (лестничные клетки здания академии).	пожарной безопасности», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»		
20.	Помещение в столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации (овощной цех).	п. 3, п. 5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.	01.10.2023	
21.	Помещение холодильного оборудования в столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации.	п. 3, п.5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.	01.10.2023	
22.	Помещение кладовой в столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации (кладовая №10).	п. 3, п.5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.	01.10.2023	
23.	Помещение кладовой в столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации (кладовая №9).	п. 3, п.5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками	01.10.2023	

		пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.		
24.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 метра (помещение малого тира расположенное в подвале по факту 1.5м).	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1, п. 2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2023	
25.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) в подвале здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
26.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормам, а также не обеспечил соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2023	
27.	Проведение противопожарного инструктажа с работником организации осуществляется лицами не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лицами имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарной безопасности»	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 7 Приказа МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения	01.10.2023	

	(лица ответственные за пожарную безопасность, директор).	лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»		
28.	Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м. (спортивный зал).	п. 1 ч. 2 ст.1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 4, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.10.2023	
29.	Отсутствуют запорные устройства или механизмы приводов для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений оконных проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола (спортивный зал).	п. 1 ч. 2 ст.1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 4, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.10.2023	
30.	Эвакуационный выход из подвального этажа, не предусмотрен непосредственно наружу обособленными от лестничной клетки здания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, п. 1, ч. 2, ст. 53, ч. 4 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2023	
31.	Над эвакуационным выходом из помещения столовой, расположенной на первом этаже здания академии отсутствует световой оповещатель «Выход». (Эвакуационный выход из столовой с одновременным пребыванием 50 и более человек).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п.3 ч.2 ст.53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.	01.10.2023	

		Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"		
32.	Над эвакуационными выходами из зального помещения, расположенное на первом этаже здания академии отсутствуют световые оповещатели «Выход». (Эвакуационные выходы из зального помещения (игровая комната) 4 выхода).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п.3 ч.2 ст.53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
33.	Над эвакуационным выходом из коридора 5-го этажа общежития здания академии отсутствует световой оповещатель «Выход». (Эвакуационный выход с 5-го этажа).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п.3 ч.2 ст.53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
34.	Над эвакуационным выходом из лестничной клетки непосредственно наружу здания академии отсутствует световой оповещатель «Выход». (Эвакуационный выход с лестничной клетки общежития).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п.3 ч.2 ст.53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
35.	Элементы системы пожарной сигнализации находятся в технически неисправном состоянии, а именно: световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из книгохранилища в общий коридор здания академии находится в неработоспособном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.10.2023	
36.	Элементы системы пожарной	п. 54 Правил	01.10.2023	

	сигнализации находятся в технически неисправном состоянии, а именно: световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из мастерской кузовного ремонта в общий коридор здания академии находится в неработоспособном состоянии.	противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479		
37.	Элементы системы пожарной сигнализации находятся в технически неисправном состоянии, а именно: световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из мастерской кузовного ремонта непосредственно наружу находится в неработоспособном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
38.	Элементы системы пожарной сигнализации находятся в технически неисправном состоянии, а именно: световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из спортивного зала в общий коридор здания академии находится в неработоспособном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.10.2023	
39.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) в коридоре 1-го этажа здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
40.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 6-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
41.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от	01.10.2023	

	эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 3-ем этаже здания общежития не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (3-ий этаж общежития помещения комнат, кабинетов и помещения кухни).	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"		
42.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 5-ом этаже здания общежития не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (5-ий этаж общежития помещения комнат, кабинетов и помещения кухни).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
43.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 6-ом этаже здания общежития не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (6-ой этаж общежития помещения комнат, кабинетов и помещения кухни).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.84, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
44.	Помещение гаража (склада) в пристройке здания академии не оборудовано системой пожарной сигнализации (11-Н).	п. 3, п.5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".	01.10.2023	
45.	Помещение гаража (склада) в пристройке здания академии не оборудовано системой пожарной сигнализации (12-Н).	п. 3, п.5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении	01.10.2023	

		требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.		
46.	Помещение гаража (склада) в пристройке здания академии не оборудовано системой пожарной сигнализации (13-Н).	п. 3, п.5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.	01.10.2023	
47.	Складские помещения расположенные под актовым залом здания академии не оборудованы системой пожарной сигнализации.	п. 3, п.5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.	01.10.2023	
48.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций бесчердачного покрытия пристройки (гаражи) к учебному корпусу (где спортивный зал). (За период проверки не представлены документы подтверждающие предел огнестойкости R15 для балок и RE15 для настилов бесчердачного покрытия пристройки к учебному корпусу здания II степени огнестойкости).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
49.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций бесчердачного покрытия пристройки (часть	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	01.10.2023	

	учебного СТО) к учебному корпусу. (За период проверки не представлены документы подтверждающие предел огнестойкости R15 для балок и RE15 для настилов бесчердачного покрытия пристройки к учебному корпусу здания II степени огнестойкости).	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.		
50.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций бесчердачного покрытия пристройки (пристройка игрового зала) к учебному корпусу. (За период проверки не представлены документы подтверждающие предел огнестойкости R15 для балок и RE15 для настилов бесчердачного покрытия пристройки к учебному корпусу здания II степени огнестойкости).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
51.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций перегородок (перегородки поста охраны) в общежитии здания академии. (За период проверки не представлены документы подтверждающие класс пожарной безопасности строительных конструкций K0 для зданий класса конструктивной пожарной опасности C0). (пост охраны 1-ый этаж общежития).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
52.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций перегородок (перегородки поста охраны) в общежитии здания академии. (За период проверки не представлены документы подтверждающие класс пожарной безопасности строительных конструкций K0 для зданий класса конструктивной пожарной опасности C0). (пост охраны 2-ой этаж общежития).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
53.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций перегородок	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.10.2023	

	(перегородки поста охраны) в общежитии здания академии. (За период проверки не представлены документы подтверждающие класс пожарной безопасности строительных конструкций К0 для зданий класса конструктивной пожарной опасности С0). (пост охраны 3-ий неэксплуатируемый этаж общежития).	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.		
54.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций перегородок (перегородки поста охраны) в общежитии здания академии. (За период проверки не представлены документы подтверждающие класс пожарной безопасности строительных конструкций К0 для зданий класса конструктивной пожарной опасности С0). (пост охраны 4-ый этаж общежития).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
55.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций перегородок (перегородки поста охраны) в общежитии здания академии. (За период проверки не представлены документы подтверждающие класс пожарной безопасности строительных конструкций К0 для зданий класса конструктивной пожарной опасности С0). (пост охраны 5-ый неэксплуатируемый этаж общежития).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
56.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций перегородок (перегородки поста охраны) в общежитии здания академии. (За период проверки не представлены документы подтверждающие класс пожарной безопасности строительных конструкций К0 для зданий класса конструктивной пожарной опасности С0). (пост охраны 6-ой этаж общежития).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
57.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций перегородок	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.10.2023	

	(перегородки поста охраны) в вестибюле здания академии. (За период проверки не представлены документы подтверждающие класс пожарной безопасности строительных конструкций К0 для зданий класса конструктивной пожарной опасности С0). (пост охраны вестибюль 1-го этажа академии).	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.		
58.	Лестничная клетка № 3 не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. (выход с лестничной клетки №3, осуществляется через встроенное помещение столярной мастерской).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, п. 1, п. 2, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.10.2023	
59.	Допускается хранение под лестничными маршами вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов в здании академии.	п. 16 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
60.	Двери выходов из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах в здании академии.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.10.2023	
61.	В 6-ти этажном здании академии не предусмотрено оповещение 4-го типа (отсутствует разделение здания на зоны пожарного оповещения, отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской).	п.1 ч.2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.10.2023	
62.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ от	01.10.2023	

	зданию класса функциональной опасности Ф 4.1.	22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
63.	В лестничных клетках здания академии допущено размещение радиаторов отопления на высоте до 2,2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.10.2023	
64.	Наружная лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 метра от окон здания (лестница ведущая из аудитории 253).	п.1 ч.2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, п.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.10.2023	
65.	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (организуется не реже 1 раза в 5 лет).	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
66.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в здании академии (установлены магнитно-электронные устройства).	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	

67.	Пожарные краны не размещены в пожарных шкафах в здании академии.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
68.	Линейные пожарные извещатели расположены на высоте более 0,6 м от плоскости потолка (учебное СТО).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.18 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (ранее п. 13.5.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования").	01.10.2023	
69.	На путях эвакуации допускается размещение оборудования (рамка металлическая) в общежитии здания академии (главный вход).	п. 27 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
70.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 5-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа. (библиотека).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	01.10.2023	

		конструктивным решениям".		
71.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (архив в столовой).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2023	
72.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая каб. 6).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2023	
73.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая 1-го этажа).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2023	
74.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический	01.10.2023	

	не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая 1-го этажа 143 Б).	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".		
75.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая 1-го этажа 143 Г).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2023	
76.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая 1-го этажа ахч №4).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2023	
77.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая №10 1-го этажа столовой).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.10.2023	

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".		
78.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая №9 1-го этажа столовой).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2023	
79.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая столовой 1-го этажа в обеденном зале).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2023	
80.	Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая в помещении подвала).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2023	

81.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (учебное СТО).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.10.2023	
82.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке пола, стен и потолка зального помещения (актовый зал) здания академии. (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы подтверждающие показатели пожарной опасности для отделки стен и потолка с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
83.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке потолка зального помещения 1-го этажа здания академии (игровая комната). (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы подтверждающие показатели пожарной опасности для отделки стен и потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	
84.	Во избежание случайного нажатия ручные пожарные извещатели не обеспечены откидными крышками. (согласно дефектной ведомости ООО « СпецСтрой»).	п.1 ч.2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.5.4 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы	01.10.2023	

		пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"		
85.	Помещения гаражей пристроенных к зданию академии не оборудованы СОУЭ.	п. 8, Приложение N 5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	01.10.2023	
86.	На объекте защиты аккумуляторные батареи не обеспечены достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ). (согласно дефектной ведомости ООО «СпецСтрой»).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст.91, ч. 6 ч.11 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4 СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"	01.10.2023	
87.	Расстояние между ручными пожарными извещателя на первом этаже здания академии превышает требуемое 45 метров (в помещении столовой на первом этаже здания отсутствуют ручные пожарные извещатели, расстояние до ближайшего 85 метров).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.6 ч.10 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.6.27 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	01.10.2023	
88.	В коридоре второго этажа общежития в полу на путях эвакуации перепад высоты менее 0,45 м не оборудован лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст.52, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы	01.10.2023	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход"		
89.	В коридоре четвертого этажа общежития в полу на путях эвакуации перепад высоты менее 0,45 м не оборудован лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст.52, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход"	01.10.2023	
90.	Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение серверной от холла второго этажа не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.2 ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2023	
91.	Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение электрощитовой (ГРЩ №1) от коридора первого этажа не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.2 ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2023	
92.	Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение электрощитовой (ГРЩ №2) от коридора первого этажа не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.2 ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2023	
93.	Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение венткамеры от коридора первого этажа в столовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.2 ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2023	
94.	Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.2 ч.3 ст.88 ФЗ от	01.10.2023	

	первого типа отделяющей помещение венткамеры от помещения подвала не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30).	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
95.	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. (За период проверки не представлены сертификаты соответствия, акты выполненных работ по огнезащитной обработке).	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Заместитель директора по АХЧ СПб ГБПОУ

"АТТ" Нечаев Илья Александрович

(доверенность № б/н от 31.01.2023)

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

Старший инспектор ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Максименко Н.А.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

(подпись)

(подпись, заверенная печатью)