



СПБ ГБПОУ «Академия
транспортных технологий»
Входящий № 500
от 28 февраля 2020 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
Управления по Фрунзенскому району**

Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, тел 712-87-48

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 42-1-110**

Санкт-Петербург, ул. Средняя,
дом 3, лит. А, каб. №7
(место составления акта)

15 час. 00 мин.. 28.02.2020
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Фрунзенского района
управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Грязева
Н.А. от 07 февраля 2020 года № 42-1-110 проведена внеплановая выездная проверка
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов) (вид проверки)

здания общежития, расположенного по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова,
д. 63, лит. А.
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Академия транспортных
технологий" (СПБ ГБПОУ "АТТ") юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул.
Салова, д. 63, лит. А, ИНН 7816058657 ;
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием
ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 20 ” февраля 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 28 ” февраля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «2» дня («3» часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

– уполномоченный представитель Нечаев Илья Александрович- заместитель директора
по АХЧ. (по доверенности б/н от 07.02.2020)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «20» февраля 2020 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: - не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Тишкин Матвей Сергеевич – инспектор ОНДПР
Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

уполномоченный представитель Нечаев Илья Александрович- заместитель директора по АХЧ. (по доверенности б/н от 07.02.2020)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты: СПБ ГБПОУ "АТТ"..

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 28.06.2019 № 2-24-445/1/1, а именно п.п.: 1,3,4,5,6,7,18,19,20,21,22,25:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности.
1	2	3	4
1	В здании общежития на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	СПБ ГБПОУ "АТТ".


		пути и выходы. п. 4.3.1	
3	Коридор 2-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	СПБ ГБПОУ "АТТ".
4	Коридор 3-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	СПБ ГБПОУ "АТТ".
5	Коридор 4-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	СПБ ГБПОУ "АТТ".
6	Коридор 5-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	СПБ ГБПОУ "АТТ".
7	Коридор 6-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от	


	перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	СПБ ГБПОУ "АТТ".
18	Не предусмотрен выход с лестничной клетки на кровлю через противопожарную дверь 2-го типа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п.7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	СПБ ГБПОУ "АТТ".
19	В местах перепада высоты кровли более 1 метра не установлена пожарная лестница.	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч. 1 ст. 6, ч.1, п. 2 ч. 2, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	СПБ ГБПОУ "АТТ".
20	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей жилую часть общежития от части здания другого назначения не соответствует требуемому пределу	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п.5.2.5 СП	СПБ ГБПОУ "АТТ".

	огнестойкости	4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
21	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более (3 этаж)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	СПБ ГБПОУ "АТТ".
22	Ширина коридоров менее 1,2 м при двустороннем открывании дверей в сторону коридора.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	СПБ ГБПОУ "АТТ".
25	В здании произведены изменения объёмно - планировочных решений, без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (перегородка в коридоре 3-го этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.80 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.6 СП 2.13130.2012 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	СПБ ГБПОУ "АТТ".

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз:
4. Фототаблица нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №42-1-110/1/1 от 28.02.2020.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Тишкин Матвей Сергеевич – инспектор ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” февраля 20 20 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
– уполномоченный представитель Нечаев Илья Александрович- заместитель директора по АХЧ. (по доверенности б/н от 07.02.2020)


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” февраля 20 20 г.


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
Управления по Фрунзенскому району**

Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел 712-87-48

**Предписание № 42-1-110/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Общество с ограниченной ответственностью Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Академия транспортных
технологий" ; ИНН: 7816058657**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается
ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

**во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР Фрунзенского района
управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Грязева Н.А. от
07.02.2020 №42-1-110**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

**в период с 20.02.2020 по 28.02.2020 года Тишкиным Матвеем Сергеевичем - инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления
по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведен:
внеплановая выездная проверка объекта защиты - здания общежития, расположенного по
адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63, лит. А,**

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

**совместно с - уполномоченный представитель Нечаев Илья Александрович- заместитель
директора по АХЧ. (по доверенности б/н от 07.02.2020)**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнены (указывает только выполнены)
1	2	3	4	5

1.	В здании общежития на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.1	01.09.2020	
2.	Коридор 2-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	01.09.2020	
3.	Коридор 3-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	01.09.2020	
4.	Коридор 4-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	01.09.2020	
5.	Коридор 5-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.09.2020	

		п. 4.3.3		
6.	Коридор 6-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим дверным заполнением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52, ч.1, ч.2 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.3	01.09.2020	
7.	Не предусмотрен выход с лестничной клетки на кровлю через противопожарную дверь 2-го типа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п.7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2020	
8.	В местах перепада высоты кровли более 1 метра не установлена пожарная лестница.	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч. 1 ст. 6, ч.1, п. 2 ч. 2, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2020	
9.	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей жилую часть общежития от части здания другого назначения не соответствует требуемому пределу огнестойкости	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п.5.2.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	01.09.2020	

		планировочным и конструктивным решениям»		
10.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более (3 этаж)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.09.2020	
11.	Ширина коридоров менее 1,2 м при двустороннем открывании дверей в сторону коридора.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.09.2020	
12.	В здании произведены изменения объёмно - планировочных решений, без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (перегородка в коридоре 3-го этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.80 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.6 СП 2.13130.2012 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в доме государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности
 и профилактической работы Фрунзенского
 района управления по Фрунзенскому
 району Главного управления МЧС России
 по г. Санкт-Петербургу Тишкин Матвей
 Сергеевич.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Уполномоченный представитель
 Нечаев Илья Александрович
 заместитель директора по АХЧ. (по
 доверенности б/н от 07.02.2020)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
 иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
 присутствовавшего при проведении проверки)

«28» февраля 2020 г.



(подпись)